


Utiliser un Ampèremètre



L'idée est d'expliquer la bonne utilisation d'un ampèremètre pour mesurer une intensité électrique en Ampère, symbole A.


Description de l'ampèremètre



Procédure d'utilisation

- 1 Allumer l'ampèremètre en appuyant sur l'interrupteur
- 2 Placer le sélecteur sur le bon calibre 200 mA en continue.
- 3 Lire la valeur de l'intensité en Ampère. **Attention, si l'appareil affiche un « 1 » sur la droite de l'afficheur. Cela signifie que la valeur ne peut pas être affichée, il faut donc augmenter le calibre.**
- 4 Brancher l'ampèremètre en utilisant toujours un seul câble pour effectuer le brancher en série.

Croquis du branchement



[Tuto vidéo](#)

Schéma du branchement

